



Direzione generale
Biblioteche e diritto d'autore



Biblioteca Nazionale
"Sagarriga Visconti Volpi"

MIC - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE
BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI

Cittadella della Cultura in Via Pietro Oreste, 45 - 70123 Bari - telefono: 080 2173111
PEO: bn-ba@cultura.gov.it - PEC: bn-ba@pec.cultura.gov.it

"Redazione del P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)
per la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari"

ex art. 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
(successivamente integrato con art. 24, comma 9, della Legge n. 104/1992)



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" BARI

Responsabile del Procedimento
dott.ssa Antonietta De Felice

Progettazione
arch. Angelo Ricchiuto

Titolo elaborato:
Relazione P.E.B.A.
nessuna scala



ANGELO RICCHIUTO
Ordine degli Architetti di BAT
Architetto
25.03.2024 09:18:33 GMT+01:00

Rev.	Data	Codice elaborato	Nome file	Redatto	Verificato	Approvato
A	Marzo 2024			arch. Angelo Ricchiuto		



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE
BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI

Redazione del P.E.B.A. per la
Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)

ex art. 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
(successivamente integrato con art. 24, comma 9, della Legge n. 104/1992)

redatto a marzo 2024
a cura di arch. Angelo Ricchiuto

per approvazione

DE FELICE
ANTONIETTA
Ministero della cultura
09.04.2024
12:20:00
GMT+01:00

La Direttrice

Il Referente Accessibilità

Mauro Sotio





PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1	PREMESSA	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Dati Generali della Struttura	3
1.3	Riferimenti normativi	3
2	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO (Parte 1)	5
2.1	Note storiche	5
2.2	Localizzazione	7
2.3	Checklist	8
3	ANALISI DELLE CRITICITÀ RILEVATE (Parte 2)	12
3.1	Abaco delle Criticità	12
3.2	Rilievo fotografico	13
4	QUADRO ORGANICO DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE (Parte 3)	23
4.1	Classificazione delle barriere e criticità rilevate	23
4.2	Sintesi delle indicazioni progettuali	24
4.3	Accessibilità dall'esterno	27
4.4	Informazioni e accoglienza interna	27
4.5	Distribuzione orizzontale e verticale	28
4.6	Esperienza di visita e/o di fruizione	28
4.7	Sicurezza e Procedure gestionali	29
5	PROGRAMMA A STRALCIO TRIENNALE (Parte 4)	30
5.1	Cronoprogramma degli interventi	30
6	MONITORAGGIO (Parte 5)	32
6.1	Valutazione in itinere	32
6.2	Valutazione finale	32
6.3	Referente dell'Accessibilità	32
7	NOTE FINALI	33

ALLEGATI

- *Schede rivelazione barriere architettoniche*
- *Planimetrie localizzazione interventi*



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1 PREMESSA

1.1 Introduzione

Con Atto della Direttrice della Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi", Dott.ssa Antonietta DE FELICE, datato **21/02/2024** a seguito di RdO su piattaforma MEPA n° Trattativa 4063866, incarica di redigere il **Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)**, per la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari, nell'ambito dell'Investimento 1.2 **"Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi"** (M1C3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU (CUP F94H21000280006).

1.2 Dati Generali della Struttura

Denominazione	Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi"
Indirizzo	Cittadella della Cultura in Via Pietro Oreste, 45 - 70123 Bari
Direttore	dott.ssa Antonietta DE FELICE
Referente per l'Accessibilità	Dott.ssa Marilena SAVINO
Telefono	(+39) 080 2173111
Sito WEB	http://www.bibliotecanazionalebari.beniculturali.it
P.E.O.	bn-ba@cultura.gov.it
P.E.C.	bn-ba@pec.cultura.gov.it

1.3 Riferimenti normativi

- 13 dicembre 2006 - Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Legge n. 18/2009 - Ratifica Convenzione ONU da parte del Governo italiano;
- D.M. 28 marzo 2008 - Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale;
- D.M. n. 113/2018 - Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
- Circolare Direzione Generale Musei n. 26 del 25 luglio 2018 – Linee guida per la redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici;
- 23 settembre 2020 - Ratifica italiana della Convenzione di Faro;
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - ex art. 32, comma 21 (successivamente integrato con art. 24, comma 9, della Legge n. 104/1992);



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

2 RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO (Parte 1)

2.1 Note storiche

L'istituto oggetto del presente Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche è la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" ospitata a partire del luglio 2006 all'interno della Cittadella della Cultura di Bari in via Pietro Oreste 45. Più precisamente la Biblioteca Nazionale è all'interno dell'ex **Frigorifero** e l'ex **Mercato Ittico** restaurati appositamente per lo scopo.

La prima sede della Biblioteca fu in via Palazzo di Città, nei pressi della Basilica di San Nicola. Dove per sopperire alla carenza di risorse, nel 1884 Comune e Provincia di Terra di Bari si consorziarono e nel 1895 la Biblioteca si trasferì nei **locali al piano terra del Palazzo Ateneo**, fatto costruire dalla Provincia per ospitare gli istituti di studi superiori, rimanendo sede della Biblioteca fino al 2006.

Dal 1906 la Biblioteca è divenuta destinataria, per legge, di un esemplare d'obbligo di qualunque stampato prodotto nel territorio della provincia di Bari, mentre, in virtù della nuova legge del 2006 sul deposito legale delle pubblicazioni, la Biblioteca deve ricevere copia di tutto quel che si pubblica in Puglia. Già dal 1985 la Biblioteca aveva orientato le sue acquisizioni in questo senso, creando sin da allora un fondo librario denominato "Archivio Regionale del Libro". Dal 1992 la Biblioteca aderisce, attraverso il Polo bibliotecario di Terra di Bari, al Servizio Bibliotecario Nazionale. Un momento di rilievo nella sua storia è **la statalizzazione avvenuta con legge n. 330 del 28 marzo 1958**, legge che dava piena attuazione alla convenzione del 1951 tra Provincia, Comune e Ministero della Pubblica Istruzione.

Il patrimonio librario della Biblioteca Nazionale nasce con il senatore Girolamo Sagarriga Visconti Volpi, che per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della sua città natale Bari, nel 1865, donò al Comune la propria collezione di libri con una rendita annua in danaro per favorire la creazione e l'incremento di una civica biblioteca. A questo primo nucleo di circa 2000 volumi si aggiunsero presto i fondi delle congregazioni religiose soppresse dallo Stato Italiano nel 1866 e altre raccolte donate da illustri famiglie della provincia di Terra di Bari.

Fino dalle sue origini i fondi librari sono caratterizzati per uno spiccato indirizzo umanistico, anche se non sono mancate consistenti immissioni di fondi di carattere scientifico e medico ma anche discipline giuridiche, religiose, storiche e pedagogiche.

Tra i fondi acquisiti dalla Biblioteca nel corso della sua storia si segnalano in particolare, oltre ai nuclei originari, i fondi acquisiti per dono o per acquisto da Raffaele D'Addosio, Domenico Zampetta, Vittorio Fiorini, Raffaele Cotugno, Luigi Volpicella, Andrea Angiuli, Menotti Bianchi (in arte Frate Menotti), Giovanni Modugno e altri di minore consistenza, ma non meno importanti.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Figura 1 – Foto storica edificio “Frigorifero”




Figura 2 – Progetto “Nuovo Macello Comunale di Bari”

La Biblioteca attualmente possiede circa **500.000 unità bibliografiche** che la scheda della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dettaglia in 317.252 volumi; 45.048 volumi fisici dei periodici; 5.758 titoli di periodici di cui 450 correnti; 65.682 opuscoli; 55 incunaboli; 2.222 cinquecentine; 454 manoscritti in volume; 16.462 manoscritti sciolti; 1.381 unità di materiale grafico; 1.287 microcopie di opere; 20 unità di materiale audio; 2.472 unità di materiale visivo; 568 unità di materiale multimediale, ologrammi; 37 unità di materiale audiovisivo.

<https://biblioteche.cultura.gov.it/it/biblioteche-pubbliche-statali/visualizza-le-46-biblioteche/biblioteca/Biblioteca-Nazionale-Sagarriga-Visconti-Volpi/>

Tra i diversi fondi custoditi nella Biblioteca Nazionale di Bari segnaliamo per la grafica le **838 caricature di Menotti Bianchi e le oltre 700 carte geografiche**; per la storia locale i fondi Giuseppe D'Addosio e Giuseppe De Ninno; tra i fondi epistolari e archivistici si distinguono le raccolte: Raffaele Cotugno, Tommaso Fiore, Giovanni Modugno, Nicola Di Cagno Politi; per i fondi a stampa si segnalano le raccolte Domenico Zampetta, Raffaele Cotugno; infine si segnala l'Archivio Regionale del libro (A.R.L.) che raccoglie dal 1985 i libri stampati in Puglia, i Microfiches (Repertori biografici e cataloghi) e opere varie su supporto digitale.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

2.2 Localizzazione

Come già anticipato la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" dal luglio del 2006 si è trasferita in via P. Oreste 45, più precisamente all'interno del complesso "ex Macello Comunale" poi detto "Mercato Annonario" che è stato restaurato per realizzare la Cittadella della Cultura del Comune di Bari e ospitare al suo interno la Biblioteca Nazionale e l'Archivio di Stato di Bari.

La Biblioteca occupa nello specifico gli edifici del Frigorifero e del Mercato ittico che con i lavori di restauro sono stati collegati tra loro da una passerella aerea, con l'obiettivo di agevolare il collegamento tra le due sale lettura poste al primo piano e più in generale per rendere il funzionamento della struttura efficiente da tutti i punti di vista compreso la movimentazione dei libri dai depositi.




Figura 3 – Foto aerea dei due blocchi che costituiscono la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" all'interno della Cittadella della Cultura di Bari (fonte Google Earth PRO)



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

2.3 Checklist

INFORMAZIONI GENERALI		
Ingresso con prenotazione	SI ☐	NO ☒
La modalità di prenotazione	NON NECESSARIA	
La prenotazione è gratuita per persone con disabilità?	SI ☒	NO ☐
La struttura è sede di allestimenti temporanei	SI ☒	NO ☐
La struttura è sede distaccata	SI ☐	NO ☒
Fascia oraria consigliata per la fruizione	MATTINA E POMERIGGIO	
La struttura è interamente aperta al pubblico	SI ☐	NO ☒
Parti/sale visitabili	SALE LETTURA AL 1° PIANO E SALA MOSTRE TEMPORANEE PIANO TERRA	
MOBILITÀ		
La struttura dispone di area/aree parcheggio	SI ☒	NO ☐
La struttura dispone di posto auto riservato a persona munita di contrassegno all'interno della propria area di competenza	SI ☒	NO ☐
E' possibile raggiungere l'ingresso/i della struttura con autovettura munita di contrassegno	SI ☐	NO ☒
ENTRATA		
L'ingresso è possibile contattando il personale	SI ☒	NO ☐
La struttura ha un solo ingresso	SI ☒	NO ☐
La struttura ha l'ingresso in comune con altre istituzioni	SI ☐	NO ☒
La struttura ha un ingresso secondario	SI ☒	NO ☐
La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI ☒	NO ☐
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote, in piano (senza variazioni di livello) con porta di dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI ☒	NO ☐
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con rampa inclinata con pendenza inferiore all' 8% o compreso tra 8 e 12 % e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI ☒	NO ☐
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con soglia inferiore a 2,5 cm con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI ☒	NO ☐
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI ☒	NO ☐
L'indirizzo dell'ingresso ha la segnaletica con il quale è individuato?	SI ☐	NO ☒
La struttura dispone di area/aree parcheggio riservata	SI ☒	NO ☐
SERVIZI IGIENICI		
Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità	SI ☒	NO ☐



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

LIVELLI		
La struttura si sviluppa su più livelli	SI ☒	NO ☐
Collegamenti fra i diversi livelli		
Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI ☒	NO ☐
Presenza di ascensore con cabina di profondità minima di 120 cm e larghezza minima di 80 cm. Porta posta sul lato corto di dimensioni minime di 75 cm. Spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 140 x 140 cm.	SI ☒	NO ☐
PERCORSI		
Descrizione: Come già descritto in precedenza la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" si trova all'interno della Cittadella della Cultura di Bari in via Pietro Oreste 45, più precisamente all'interno dell'ex edificio Frigorifero e l'ex Mercato Ittico, con ingresso riservato all'utenza localizzato al piano terra dell'ex Frigorifero. Entrambi gli edifici presentano una strutturazione distributiva per livelli identica con sala lettura localizzata al Primo Piano collegate tra loro da una passerella coperta che attraversa lo spazio vuoto tra i due edifici, gli altri livelli sono destinati a deposito e a spazi riservati agli operatori. Attualmente il numero di utenti e di operatori hanno portato la direzione a concentrare le funzioni, esclusa quella di deposito, nell'edificio dell'ex Frigorifero così da efficientare le funzioni bibliotecarie e in generale l'accessibilità dei luoghi per utenti e operatori. Facendo un focus in maniera distinta sui due edifici descriviamo adesso più nel dettaglio la loro struttura distributiva e i percorsi a partire dall'ingresso alla Cittadella della Cultura di Bari, portale storico d'ingresso dell'ex Macello Comunale del Comune di Bari sul quale oggi troviamo le due targhe in pietra con l'indicazione dell'Archivio di Stato di Bari e della Biblioteca Nazionale di Bari. Varcata la soglia la quasi totale assenza di wayfinding dedicato non permette un immediato orientamento per l'utenza e causa una momentanea sensazione di smarrimento per chi accede alla Cittadella per la prima volta. Una volta localizzata la Biblioteca si arriva all'area pedonale posta tra i due edifici che la compongono senza particolare disagio, vista la presenza di rampe che facilitano l'accesso agli utenti con deficit motori, ma ancora una volta la mancanza di un wayfinding dedicato non permette di individuare in quale dei due edifici è localizzato l'accesso agli utenti. Il primo blocco, nel quale sono localizzati al Piano Terra la reception e la sala mostre temporanee, è l'ex Frigorifero edificio di pianta rettangolare con torri scala poste negli angoli e un avancorpo rettangolare più basso dal quale si accede. L'ex Frigorifero presenta al Piano Terra insieme alle funzioni legate all'utenza un primo deposito e risulta totalmente facilitato rispetto ai deficit motori, mentre non risultano presenti facilitatori per deficit sensoriali. Al Piano Ammezzato sono collocati i depositi automatizzati, mentre al primo piano troviamo la grande sala lettura, la mediateca e l'auditorium. In conclusione l'intero edificio detto ex Frigorifero risulta dotato di ascensori, servizi igienici a ogni piano e di tutti i più comuni facilitatori per i deficit motori mentre risultano assenti facilitatori per deficit sensoriali come per esempio lampade uscita d'emergenza lampeggianti per segnalazione pericolo ai non udenti. Il secondo blocco, di dimensioni ridotte rispetto al primo, è l'ex Mercato Ittico un edificio di forma triangolare con un corpo addossato sul fronte laterale di forma rettangolare all'interno del quale sono collocati i collegamenti verticali. L'ex Mercato Ittico presenta una struttura distributiva identica all'ex Frigorifero ad eccezione del Piano terra dove gli spazi riservati all'utenza consistono in spazi comuni attrezzati a punto di ristoro e sala relax. Proseguendo abbiamo al Piano Ammezzato i depositi e al Primo Piano la sala lettura collegata alla sala lettura dell'ex Frigorifero da una passerella coperta che attraversa lo spazio vuoto tra i due edifici.		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

SICUREZZA

Il sistema di allarme del luogo è:

Il sistema di allarme l'impianto antincendio di entrambi gli edifici nonostante siano stati realizzati nei primi anni duemila e quindi perfettamente funzionanti secondo la normativa vigente, non presentano alcun tipo di segnaletica delle vie di fuga facilitate secondo le contemporanee disponibilità tecniche.

Al momento della redazione del presente P.E.B.A. non risultano in corso progettazioni di adeguamento dell'impianto antincendio.

Le vie d'esodo conducono a:

Sulle vie di esodo bisogna fare un distinguo dovuto alla forma differente dei due edifici, infatti se l'ex Mercato Ittico presenta dei collegamenti verticali in particolar modo delle scale di forma regolare che permettono di raggiungere i posti sicuri all'esterno con semplicità, l'ex Frigorifero avendo le scale collocate nelle torri angolari presentano una forma tondeggiante che nonostante le dimensioni generose rappresentano una difficoltà aggiuntiva nella discesa per raggiungere un posto sicuro.

A parte questo necessario distinguo l'intera struttura risulta ben organizzata e provvista dei necessari spazi per l'evacuazione mentre è carente sul sistema di wayfinding.

È presente un percorso esterno tattile plantare che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio

SI ☐

NO ☒



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

LA STRUTTURA EROGA SERVIZI ED ATTIVITÀ		
Visite guidate / Servizio consultazione	SI ☒	NO ☐
Assistenza in lingua Italiana, Americana e/o Internazionale dei segni (LIS/ASL/IS)	SI ☐	NO ☒
Assistenza con linguaggio facilitato	SI ☐	NO ☒
Assistenza con audio / video con sottotitolazione	SI ☐	NO ☒
Ausili tattili	SI ☐	NO ☒
Assistenza e/o ausili in linguaggio idoneo alla comprensione da parte di ciechi primari	SI ☐	NO ☒
Sito internet con finestra LIS/ASL/IS o altri facilitatori	SI ☐	NO ☒
LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA		
Guide in Braille	SI ☐	NO ☒
Guide cartacee in caratteri ingranditi	SI ☐	NO ☒
Guide cartacee con testo facilitato	SI ☐	NO ☒
Dispositivi per audio-tour	SI ☐	NO ☒
Guide multimediali	SI ☐	NO ☒
Prospettive parlanti	SI ☐	NO ☒
Schede di sala	SI ☐	NO ☒
Mappe tattili di luogo con caratteri Braille o caratteri e simboli a rilievo	SI ☐	NO ☒
Mappe tattili di luogo con caratteri ingranditi	SI ☐	NO ☒
Mappe tattili di luogo con caratteri con contrasto di luminanza	SI ☐	NO ☒
Sono presenti mappe	SI ☒	NO ☐
Sono presenti plastici e/o modelli volumetrici	SI ☐	NO ☒
Altro		
.....		
LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITÀ		
Sono presenti sedie a ruote	SI ☐	NO ☒
Sono presenti golf car / elettro scooter	SI ☐	NO ☒
Sono presenti percorsi tattili plantari	SI ☐	NO ☒
LA STRUTTURA È IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA		
È presente personale formato per persone con disabilità/esigenze specifiche	SI ☐	NO ☒
È presente l'interprete LIS/ASL/IS	SI ☐	NO ☒
È presente il mediatore culturale	SI ☐	NO ☒
LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI		
Sono disponibili lenti di ingrandimento?	SI ☐	NO ☒
Sono disponibili dispositivi video con sottotitolazione?	SI ☐	NO ☒
Sono disponibili circuiti chiusi per apparecchi acustici?	SI ☐	NO ☒

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

3 ANALISI DELLE CRITICITÀ RILEVATE (Parte 2)

3.1 Abaco delle Criticità

Attraverso analisi e verifiche effettuate in situ, rilievo fotografico e compilazione ex-post della checklist si è determinato una lista di interventi prioritari che sintetizzano le criticità rilevate all'interno della Biblioteca Nazionale sita nei palazzi **ex Frigorifero ed ex Mercato Ittico** di Bari.

N°	Descrizione	N° foto	Anteprima foto
01	MOBILITA' URBANA La prima criticità rilevata riguarda lo spazio urbano e in particolar modo la fermata del trasporto pubblico più vicina alla Cittadella della Cultura di Bari, la quale risulta inaccessibile agli utenti con deficit motori e sensoriali. Inoltre il percorso che conduce alla Cittadella presenta scarsa segnaletica per l'orientamento e difficoltà di movimento causate dalle auto parcheggiate.	Foto n. 01 Foto n. 02 Foto n. 03	
02	WAYFINDING FACILITATO E IMMAGINE COORDINATA La criticità principale rilevata riguarda lo spazio esterno della Cittadella della Cultura e in seconda battuta gli spazi interni dei due edifici che costituiscono la Biblioteca Nazionale e cioè l'assenza di un sistema di wayfinding facilitato sviluppato secondo un'immagine coordinata efficace che permetta di orientarsi in autonomia garantendo la riconoscibilità.	Foto n. 05	
03	SALA ESPOSIZIONI TEMPORANEE Al piano terra dell'ex Frigorifero sono presenti spazi destinati all'allestimento di mostre temporanee poco efficienti e prive di ausili per la fruizione facilitata del patrimonio esposto.	Foto n. 15	
04	SISTEMI DI ALLARME FACILITATI Assenza di segnalatori uscite d'emergenza facilitati per non udenti e di planimetrie tattili con piani di evacuazione o di altri facilitatori per la sicurezza di utenza con deficit sensoriali.	/	
05	SITO WEB FACILITATO Il sito web della Biblioteca Nazionale risulta privo di qualsiasi tipo di facilitatore per la sua fruizione da remoto. Attualmente è in corso la progettazione di un nuovo sito web completo di facilitatori per l'accessibilità da remoto quindi si ritiene presumibile che tale criticità verrà presto risolta.	/	
06	OPERATORI E ASSISTENTI ALLA FRUIZIONE Gli operatori non risultano adeguatamente formati per assistere e in caso di emergenza evacuare l'utenza con deficit di qualsiasi natura. Particolarmente critica l'evacuazione di utenza con deficit motori nell'edificio ex Frigorifero dove le scale risultano poco agevoli.	Foto n. 19	

3.2 Rilievo fotografico



Foto n. 1 – Fermata del trasporto pubblico su via Napoli



Foto n. 2 – Rampe marciapiedi su via A. Grandi



Foto n. 3 – Attraversamenti pedonali su via P. Oreste

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Foto n. 4 – Ingresso pedonale della Cittadella della Cultura



Foto n. 5 – Area interna alla Cittadella posta tra l'Archivio di Stato e la Biblioteca Nazionale

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE




Foto n. 6 – Area pedonale posta tra l'ex Frigorifero e il Mercato Ittico



Foto n. 7 – Dettaglio ingresso edificio ex Frigorifero



Foto n. 8 – Rampa accesso edificio ex Frigorifero

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE




Foto n. 9 – Area parcheggio e percorrenze riservate a utenza con deficit motori

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Foto n. 10 – Dettaglio soglia porte d'ingresso



Foto n. 11 – Porta d'ingresso edificio ex Frigorifero



Foto n. 12 – Porta d'ingresso edificio ex Mercato Ittico

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Foto n. 13 – Ingresso Biblioteca Nazionale all'interno dell'ex Frigorifero con reception a destra e sala mostre temporanee a sinistra



Foto n. 14 – Dettaglio segnaletica presente all'ingresso della Biblioteca Nazionale

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Foto n. 15 – Sala mostre temporanee al piano terra dell'ex Frigorifero

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Foto n. 16 – Spazi destinati all'utenza presenti al piano terra dell'ex Frigorifero



Foto n. 17 – Reception attrezzata con armadietti per l'utenza presente all'ingresso dell'ex Frigorifero



Foto n. 18 – Laboratorio tiflotattile con stampanti braille donato dai Lions per il progetto "Libro parlato" attualmente non utilizzato

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE




Foto n. 19 – Immagini degli spazi dell'edificio ex Frigorifero

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Foto n. 20 – Immagini degli spazi dell'edificio ex Mercato Ittico



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

4 QUADRO ORGANICO DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE (Parte 3)

4.1 Classificazione delle barriere e criticità rilevate

La compilazione della checklist unita alle osservazioni raccolte tramite i questionari somministrati all'utenza e agli operatori della Biblioteca Nazionale, hanno messo in evidenza le barriere e le criticità, sulle quali è necessario agire attraverso interventi puntuali e/o generali. Queste criticità sono state classificate secondo Tipologie definite dall'articolo 2 del D.M.LL.PP. 236/1989 e Ambiti che verranno analizzati e sintetizzati nei paragrafi successivi.

*Le barriere architettoniche sono sintetizzate secondo le seguenti **Tipologie**:*

Tipo A) Ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

Tipo B) Ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti di un edificio pubblico;

Tipo C) Mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

*Gli **Ambiti** indagati sono:*

- *Ambito 1 - ACCESSIBILITÀ DALL'ESTERNO;*
- *Ambito 2 - INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA INTERNA;*
- *Ambito 3 - DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE;*
- *Ambito 4 - ESPERIENZA MUSEALE;*
- *Ambito 5 – SICUREZZA E PROCEDURE GESTIONALI.*


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

4.2 Sintesi delle indicazioni progettuali

Qui di seguito sono riportate le criticità rilevate e già riportate nei paragrafi precedenti, con classificazione delle stesse e indicazioni puntuali dei possibili interventi risolutivi.

N°	Criticità rilevata	Tipologia	Ambito	Azioni necessarie
01	MOBILITA' URBANA 	A	1	- Intervento di concerto con Amministrazione Comunale per la revisione dell'area di sosta del trasporto pubblico locale. - Installazione di segnaletica stradale per indicare la posizione della Cittadella della Cultura rispetto alla fermata dell'autobus.
02	WAYFINDING FACILITATO  	C	3 4 5	- Inserire all'esterno dell'edificio pannello informativo con le informazioni per l'accesso dell'utenza. - Inserimento di elementi per il wayfinding facilitato nelle aree comuni della Cittadella della Cultura che consentano l'orientamento in autonomia da parte dell'utenza. - Installazione di wayfinding facilitato sviluppato secondo immagine coordinata nelle aree interne dei due edifici che costituiscono la Biblioteca Nazionale.
03	IMMAGINE COORDINATA 	B C	1 2 4	Nuova immagine coordinata per la Biblioteca Nazionale che partendo dal logotipo sviluppi le linee guida utili alla realizzazione del nuovo sito web, del wayfinding e per esempio una vera e propria linea di merchandising, come la nota New York Public Library.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

N°	Criticità rilevata	Tipologia	Ambito	Azioni necessarie
04	SPAZI ESPOSIZIONI TEMPORANEE E AUSILI ALLA FRUIZIONE  	B	4	- Allestimento museografico della sala mostre temporanee al PT dell'ex Frigorifero. - Aggiornamento laboratorio produzione facilitatori tattili con introduzione di software per la Comunicazione Aumentativa Alternativa e l'Easy to Read per utenza affetta da dislessia. - Ausili alla fruizione facilitata del patrimonio librario esposto nella sala mostre come per esempio copie tattili o videoguida in LIS e/o IS. - Formazione specifica per gli operatori della Biblioteca Nazionale per l'accoglienza di utenza con deficit sensoriali e cognitivi.
05	SISTEMI DI ALLARME FACILITATI 	C	5	- Sostituzione della segnaletica per la sicurezza e l'evacuazione antincendio attualmente installata con apparecchiature e segnaletica adeguata alla sicurezza di utenza con deficit sensoriali. - Planimetrie piani di evacuazione tattili.
06	SITO WEB FACILITATO 	C	1	Attualmente in fase di progettazione la nuova piattaforma web dovrà essere integrata con i principali facilitatori per l'accessibilità da remoto e sviluppata secondo la nuova immagine coordinata della Biblioteca Nazionale.



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

N°	Criticità rilevata	Tipologia	Ambito	Azioni necessarie
07	OPERATORI E ASSISTENTI SALA CONSULTAZIONE Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi Cultura degli "Spazi" della Provincia di Bari Data: 25 febbraio 2015  RISCHIO INCENDIO E PIANI DI EMERGENZA INDICAZIONI RIFERITE A PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI RSB - Regione Puglia Comitato Provinciale di Protezione Cultura: cultura@regione.puglia.it 	B	2 4 5	• Corsi di formazione specifica per l'assistenza alla fruizione da parte di utenza con deficit sensoriali e cognitivi. • Corsi di formazione specifici per l'evacuazione in caso di emergenza dell'utenza con deficit motorii, sensoriali e cognitivi.



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

4.3 Accessibilità dall'esterno

Assicurare un grado di raggiungibilità di qualità superiore per la Cittadella della Cultura di Bari è il primo passo per connettere questo importantissimo presidio della cultura alla cittadinanza prima e all'intera provincia poi in maniera inclusiva e garantendo l'accesso autonomo a tutte le tipologie di utenza, riportando la Biblioteca Nazionale ai numeri a cui era abituata quando era ospitata nel Palazzo dell'Ateneo ed era nella testa di noi ex studenti **la biblioteca di tutti**.

	Azioni/Progetti	Grado difficoltà di realizzazione	Livello criticità
1. Sito web			
	Integrazione piattaforma web con facilitatori	BASSA	MEDIA
2. Contatti			
	GIÀ PRESENTE	/	/
3. Raggiungibilità			
	Fermata trasporto pubblico	BASSA	MEDIA
	Indicazioni stradali	BASSA	MEDIA
4. Accesso			
	Pannello informativo orari accesso	BASSA	MEDIA
	Wayfinding spazi comuni Cittadella della Cultura	MEDIA	MEDIA

4.4 Informazioni e accoglienza interna

Creare le condizioni affinché l'utenza, indipendentemente dalla tipologia di deficit da cui è affetta, possa in autonomia orientarsi e fruire, dei servizi e patrimoni che la Biblioteca Nazionale custodisce.

	Azioni/Progetti	Grado difficoltà di realizzazione	Livello criticità
1. Atrio / Ingresso			
	Wayfinding facilitato area pedonale compresa tra i due edifici che compongono la Biblioteca e spazi esterni.	MEDIA	MEDIA
2. Biglietteria / Informazioni			
	GIÀ ADEGUATA	/	/
3. Servizi per l'accoglienza			
	Pannelli informativi sui livelli di accessibilità presenti	BASSA	BASSA
4. Guardaroba			
	Adeguamento spazi armadietti reception	BASSA	BASSA
5. Orientamento			
	Wayfinding facilitato ingresso e spazi interni Biblioteca	MEDIA	MEDIA
6. Servizi igienici			



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

	GIÀ ADEGUATI	/	/
7. Punti di ristoro / caffetterie / bookshop			
	Installazione distributore acqua potabile nelle sale lettura e negli uffici.	BASSA	BASSA
8. Dispositivi di supporti / ausili per il superamento di specifiche disabilità (permanenti o temporanee)			
	Tablet per la fruizione documenti digitalizzati	ALTA	BASSA
	Riproduzione tattile documenti grafici come per esempio collezione Frate Menotti.	MEDIA	BASSA
9. Il personale			
	Formazione operatori per accoglienza sala mostre	MEDIA	MEDIA

4.5 Distribuzione orizzontale e verticale

Gli elementi distributivi e il sistema di wayfinding di un edificio pubblico, in particolar modo di una biblioteca pubblica, devono essere adeguatamente facilitati affinché l'utenza ma anche gli operatori possano sempre orientarsi e muoversi in autonomia all'interno degli spazi della Biblioteca.

	Azioni/Progetti	Grado difficoltà di realizzazione	Livello criticità
1. Superamento di dislivelli di quota			
	GIÀ ADEGUATI	/	/
2. Distribuzione orizzontale			
	Wayfinding facilitato spazi interni Biblioteca	MEDIA	MEDIA

4.6 Esperienza di visita e/o di fruizione

In questo punto vengono analizzate le criticità legate alla sala mostre temporanee e le altre aree al piano terra dell'ex Frigorifero dove poter ampliare e strutturare un vero e proprio laboratorio per la produzione di facilitatori e la formazione specialistica di operatori esterni alla Biblioteca afferenti alle realtà del terzo settore del territorio.

	Azioni/Progetti	Grado difficoltà di realizzazione	Livello criticità
1. Percorsi interni			
	Allestimento museografico sala mostre	MEDIA	MEDIA
	Laboratorio formazione e produzione facilitatori	MEDIA	MEDIA
2. Dispositivi espositivi			
	Installazione vetrine per esposizione documenti preziosi	BASSA	MEDIA
3. Postazioni multimediali			
	Proiezione a parete di contenuti digitali facilitati	MEDIA	BASSA
4. Spazi esterni			
	NON PERTINENTI	/	/



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

5. Comunicazione

	Pannellistica e didascalie facilitate	MEDIA	MEDIA
--	---------------------------------------	--------------	--------------

4.7 Sicurezza e Procedure gestionali

La presenza di utenza con necessità differenti che acceda alla Biblioteca Nazionale per la consultazione, la visita della sala mostra o la partecipazione a eventuali attività laboratoriali, implica la necessità di assicurare un'adeguata formazione per gli operatori inclusa la formazione per la pronta risposta alle emergenze.

Inoltre mettere a punto strategie per il coinvolgimento delle associazioni locali che forniscano il necessario monitoraggio e la reale corrispondenza tra le azioni che si vogliono mettere in campo e le reali necessità dell'utenza rappresentano gli elementi chiave per la programmazione efficace del piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

	Azioni/Progetti	Grado difficoltà di realizzazione	Livello criticità
1. Percorsi interni	GIÀ ADEGUATI	/	/
2. Spazi operatori	GIÀ ADEGUATI	/	/
3. Emergenza			
	Formazione operatori	MEDIA	ALTA
4. Manutenzione			
	Messa a punto piano di manutenzione immobile	MEDIA	MEDIA
5. Monitoraggio			
	Coinvolgimento delle associazioni locali	MEDIA	BASSA



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

5 PROGRAMMA A STRALCIO TRIENNALE (Parte 4)

5.1 Cronoprogramma degli interventi

Il Programma stralcio triennale definisce i tempi e gli strumenti di realizzazione delle azioni individuate, tenendo conto del livello di priorità definito dalle analisi, associando agli interventi le risorse finanziarie che saranno utilizzate o si intende reperire per la sua realizzazione. Gli interventi individuati rientrano in un approccio olistico che tenga sempre presente la totalità e la varietà dei soggetti che potrebbero fruire della Biblioteca Nazionale senza mai perdere di vista le sue specifiche necessità. Alcune delle criticità individuate e la conseguente azione per eliminarla saranno frutto di collaborazione e coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale e delle realtà del terzo settore operanti sul territorio, pertanto la loro programmazione al momento non risulta possibile.

ACCESSIBILITÀ DALL'ESTERNO

n.	AZIONI / PROGETTI	Realizzazione				INTERVENTO PROGRAMMA
		REALIZZATO	2024	2025	2026	
01	Sito web		X			IN CORSO
02	Contatti	X				
03	Raggiungibilità					DA PROGRAMMARE
04	Accesso		X			fondi PNNR

INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA INTERNA

n.	AZIONI / PROGETTI	Realizzazione				INTERVENTO PROGRAMMA
		REALIZZATO	2024	2025	2026	
01	Atrio/ingresso		X			fondi PNNR
02	Biglietteria/informazioni	X				
03	Servizi per l'accoglienza		X			fondi PNNR
04	Guardaroba					DA PROGRAMMARE
05	Orientamento		X			fondi PNNR
06	Servizi igienici	X				
07	Punti di ristoro			X		DA INDIVIDUARE
08	Ausili disabilità		X			fondi PNNR
09	Personale			X		DA INDIVIDUARE

DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE

n.	AZIONI / PROGETTI	Realizzazione				INTERVENTO PROGRAMMA
		REALIZZATO	2024	2025	2026	
01	Superamento dislivelli	X				
02	Distribuzione orizzontale		X			fondi PNNR



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ESPERIENZA DI VISITA E/O DI FRUIZIONE

n.	AZIONI / PROGETTI	Realizzazione				INTERVENTO PROGRAMMA
		REALIZZATO	2024	2025	2026	
01	Percorsi interni		X			fondi PNNR
02	Dispositivi espositivi		X			fondi PNNR
03	Postazioni multimediali			X		DA INDIVIDUARE
04	Spazi esterni					
05	Comunicazione		X			fondi PNNR

SICUREZZA E PROCEDURE GESTIONALI

n.	AZIONI / PROGETTI	Realizzazione				INTERVENTO PROGRAMMA
		REALIZZATO	2024	2025	2026	
01	Percorsi interni	X				
02	Spazi operatori	X				
03	Emergenza			X		DA INDIVIDUARE
04	Manutenzione				X	DA INDIVIDUARE
05	Monitoraggio				X	DA INDIVIDUARE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

6 MONITORAGGIO (Parte 5)

6.1 Valutazione in itinere

Il P.E.B.A. è in ogni momento aggiornabile, facendo proprie eventuali disposizioni provenienti da piani d'intervento approvati o in elaborazione da altri enti ed è inteso come strumento di raccordo fra i piani di gestione della struttura (piano di manutenzione; piano della sicurezza; antincendio, piano attività educative; ecc).

Fatta tale necessaria premessa con il presente P.E.B.A. viene già individuato quale strumento di valutazione in itinere, il questionario di rilevazione già somministrato agli utenti e agli operatori della Biblioteca Nazionale, il quale somministrato con cadenza annuale e opportunamente modificato di volta in volta, aiuterà a misurare e verificare il grado di attuazione delle azioni programmate e qualora necessario a ricalibrarle nel caso in cui le necessità siano mutate, il tutto fermo restando gli obiettivi di accessibilità del presente piano.

6.2 Valutazione finale

Fermo restando la possibilità da parte della Direttrice e dei funzionari della Biblioteca Nazionale di Bari, di modificare e aggiornare il presente P.E.B.A. si stabilisce fin da ora la necessità di redigere da parte del Referente dell'Accessibilità una relazione finale sullo stato di attuazione del presente piano alla conclusione del **triennio 2024-2026**, con la quale verificare l'effettiva realizzazione delle azioni individuate, la loro effettiva capacità di essere risolutive nei confronti delle criticità rilevate e se necessario richiedere la redazione di un nuovo P.E.B.A. da parte di tecnico qualificato.

6.3 Referente dell'Accessibilità

Il Referente per l'Accessibilità, dovrà contribuire alla progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi e delle azioni proposte nel presente P.E.B.A. con particolare attenzione a quelle la cui realizzazione è stata programmata nel 2024 con fondi PNNR.

Lo stesso è in ogni momento il referente per gli operatori e gli utenti in merito a tutte le problematiche relative all'accessibilità della Biblioteca Nazionale. Inoltre come già anticipato al punto precedente dovrà occuparsi con cadenza annuale delle procedure di valutazione in itinere e finale, provvedendo qualora necessario, di concerto con la Direttrice e i funzionari della Biblioteca Nazionale alla ridefinizione degli interventi programmati e conseguente revisione del cronoprogramma delle azioni.



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

7 NOTE FINALI

In conclusione la redazione del presente P.E.B.A., fermo restando le criticità evidenziate ed analizzate nei capitoli precedenti, ha evidenziato la necessità di intervenire in prima battuta sugli spazi riservati all'utenza localizzati al piano terra dell'ex Frigorifero. La sala mostre temporanee e il laboratorio attrezzato con stampanti tiftotattili sono un grandissimo potenziale inespresso che potrebbe generare nuove e importanti occasioni di inclusione verso quell'utenza che attualmente di rado frequenta la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari.

L'altro elemento prioritario su cui si ritiene necessario intervenire è rappresentato dal sistema di Wayfinding, sia quello degli spazi comuni della Cittadella della Cultura sia quelli interni ai due edifici che compongono la Biblioteca. Un sistema di orientamento che dovrebbe essere sviluppato secondo un'immagine coordinata che deve trovare corrispondenza nel nuovo portale web che attualmente risulta in fase di progettazione e che rappresenterà l'elemento cardine per l'accessibilità da remoto.

Queste priorità d'intervento vengono individuate alla luce della tipologia di utenza che abitualmente utilizza gli spazi della Biblioteca Nazionale, che da quello che si è potuto osservare direttamente in situ è costituita principalmente da studenti universitari, ma anche da quelle categorie di utenza che frequentano abitualmente luoghi e spazi della cultura cittadina sensibili per varie ragioni ai temi dell'accessibilità.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

BIBLIOTECA NAZIONALE

CITTÀ e PROVINCIA

BARI

DATA

9/2/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)		X	
Campanelli, cassette e altri accessori		X	
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?	X		
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?	X		
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?	X		
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?	X		
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE BARI

BARI

26/01/2026

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

BIBLIOTECA

VIA PIETRO ORESTE, 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)		X	
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.	X		
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE SAGARRIGA VISCONTI

BARI

25/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

SEDI CULTURALI

VIA PIETRO DRESTE 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)		X	
Segnaletica verticale e orizzontale			
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori		X	
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?		X	
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.			
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	X		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili			
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		COMPITO ATTRIBUITO ALL'UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

BIBLIOTECA NAZIONALE

CITTÀ e PROVINCIA

BARI

DATA

24/07/24

DESTINAZIONE D'USO

BIBLIOTECA

INDIRIZZO

VIA P. ORESTE 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni		X	
Accessi	X		
Percorsi interni		X	
Ascensore e/o montascale		X	
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)		X	
Campanelli, cassette e altri accessori		X	
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili	X		
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	X		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?	X		
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?		X	

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO / STRUTTURA

BIBLIOTECA MONTUZZI

CITTÀ e PROVINCIA

BARI

DATA

8/2/2024

DESTINAZIONE D'USO

BIBLIOTECA MONTUZZI

INDIRIZZO

VIA PIETRO ONOFRI

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)		X	
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)		X	
Campanelli, cassette e altri accessori		X	
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?	X		
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?	X		
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?	X		
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE PARI (MIC) BARI 24-01-2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

BIBLIOTECA NAZIONALE PA VIA PIETRO ORESIO 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro		X	

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECAS NARRATIVE ALFARO

BIRI (PD)

24.01.23

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

BIBLIOTECAS

VIA F. ORESSE, 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?		X	
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI

BARI

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

V. ORESTE N. 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?	X	X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro		X	

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO / STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZ.

BA

26-01-2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

BIBLIOTECA.

VIA P. DRESTE N° 45 (PA)

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	?
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE VISCONTI

Bari

24/01/24

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA ORZESSE PIETRO 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni		X	
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?	X		
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?	X		
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?	X		
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?	X		
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	X		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?	X		
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?	X		
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?	X		

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?	X		
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE VISCONTI

BARI

24-1-24

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA ORSOTTO PIETRO 45 BARI

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni		X	
Accessi		X	
Percorsi interni		X	
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?	X		
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?	X		
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?	X		
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?	X		
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili	X		
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	X		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?	X		
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?	X		

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?	X		
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA "SACCAPIRIGA VISCONTINI"

BARI

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA ORESTE PIETRO 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?			
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm			
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?			
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?	X		
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?	X		
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?			
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili			
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico			
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?			
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)			
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere			
Segnaletica verticale e orizzontale			
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?			
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?	X		
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?	X		

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?	X		
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA "SAGARRIGA VISCONTI V"

BARI

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA ORESTE PIETRO 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni		X	
Accessi			
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)		X	
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)		X	
Campanelli, cassette e altri accessori			
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm			
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?	X		
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?	X		
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE

BARI (BA)

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

BIBLIOTECA

VIA PIETRO ORESTE

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)			NON LO SO
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)			
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?	X		
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		NON LO SO
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		NON LO SO
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?	X		
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili			NON LO SO
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?	X		
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)			NON LO SO
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?	X		NON LO SO
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?			NON LO SO
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?			NON LO SO

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?			NON LO SO
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?			NON LO SO

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE

Bari

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni		X	
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale		X	
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)		X	
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?			
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?	X		
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?	X		
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?	X		
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	☒		
Parcheggi per disabili	☒		
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		☒	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	☒		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?	☒		
Materiale pavimentazione adeguata	☒		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	☒		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	☒		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	☒		
Strisce pedonali accessibili	☒		
Semafori con segnalatori e pulsantiere	☒		
Segnaletica verticale e orizzontale	☒		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		☒	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		☒	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?			

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?	☒		
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	☒		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE

BARI (BA)

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

BIBLIOTECA

VIA PIETRO ORESTE

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)			non lo so
Segnaletica verticale e orizzontale			non lo so
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?			non lo so
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?			non lo so
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?			non lo so
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?			non lo so
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili	X		
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	X		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?			non lo so

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?			non lo so
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?			non lo so

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBL. NAZ. "SACARRELLA VISCONTI"

BARI

29/01/2029

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro		X	

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	X		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?		X	

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBL. NAZ. "SAGARRIGA VISCONTI U"

BARI

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA PIETRO ORESTE

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?	X		
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	X		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?		X	

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBL. NAZ. SAGARRIGA VISCONTI

BARI

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA PIETRO ORESTE

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		INGRESSO SALA LETTURA RAMPA MAGGIORE 5% (???)
Segnaletica verticale e orizzontale		X	ORIZZONTALE NON PRESENTE
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?		X	

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO / STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

Biblioteca Nozland Bari

Bari

24/4/2021

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

Via Pietro Deste

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?		X	CONFUSI
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro		X	

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	Non so
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE

BARI (BA)

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

STUDIO

VIA PIETRO ORESTE 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale		X	VERTICALE SÌ ORIZZ. NO
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?		X	POCO CHIARI
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro		X	

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	Non saprei No WiFi
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZIONALE

BARI

24/01/24

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA PIETRO ORESTE

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale		X	
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	Non so
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?		X	Poco chiari
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)		X	NON SEMPRE PRESENTI
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere		X	
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	MANCA IL WI-FI
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBL. NAZ. "SAGARRIGA VISCONTI V"

BARI

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA PIETRO ORESTE 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)	X		
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?	X		
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?	X		
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?	X		
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?	X		
Altro		X	

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili		X	
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	X		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?	X		
Materiale pavimentazione adeguata	X		
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili	X		
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?	X		
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?	X		
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?	X		

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?	X		
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?	X		

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO / STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

CITADELLA DELLA CULTURA DI BARI

BARI

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI

VIA P. ORESTE, 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni		X	
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)		X	
Campanelli, cassette e altri accessori	X		
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti	X		
Parcheggi per disabili	X		
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico	X		
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?		X	

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

CITTÀ e PROVINCIA

DATA

BIBLIOTECA NAZ. DI BARI

BARI

24/01/2024

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA P. ORESSE 45

ANALISI EDIFICIO

ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni		X	
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)		X	
Campanelli, cassette e altri accessori		X	
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili	X		
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO

ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?		X	

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOME EDIFICIO /STRUTTURA

BIBLIOTECA NAZIONALE

CITTÀ e PROVINCIA

BARI

DATA

24/01/2023

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

VIA P. DRESTE, 45

ANALISI EDIFICIO


ELEMENTI EDIFICIO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Percorsi esterni	X		
Accessi	X		
Percorsi interni	X		
Ascensore e/o montascale	X		
Presenza di rampe per il superamento dei dislivelli interni (max 5% pendenza)	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
Desk ad altezza adeguata (non superiore a 90 cm da terra)		X	
Campanelli, cassette e altri accessori		X	
L'ingresso all'edificio è libero da gradini?	X		
Le scale, hanno sulla sommità il segnale di pericolo valicabile?		X	
La larghezza delle porte interne compreso l'ascensore è ≥ 80 cm	X		
Sono presenti servizi igienici per persone con disabilità?	X		
Sono presenti elementi e/o cartelli facilitati per l'orientamento all'interno degli spazi?	X		
Sono presenti mappe a rilievo per l'orientamento nei luoghi?		X	
Accanto alle porte ci sono cartellini in braille e in stampatello a rilievo con la funzione svolta nei locali?		X	
Sono presenti ausili e/o segnalatori per disabilità sensoriali ad implementazione dei piani di evacuazione?		X	
Altro			

ANALISI SPAZI ESTERNI

ELEMENTI SPAZIO URBANO	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
Marciapiedi, semafori e attraversamenti		X	
Parcheggi per disabili	X		
Aree pedonali, Z.T.L., ecc.		X	
Banchine e aree di sosta per mezzi di trasporto pubblico		X	
Le banchine di salita sui mezzi di trasporto sono libere da gradini?		X	
Materiale pavimentazione adeguata		X	
Il marciapiede è libero da ostacoli fissi (pali, cartelli pubblicitari, ecc.) che ostacolano il passaggio?		X	
Sono assenti ostacoli mobili (espositori, tavolini, sedie, ecc.) che ostacolano il passaggio?	X		
Rampe di attraversamento per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi (max 5% pendenza)	X		
Strisce pedonali accessibili		X	
Semafori con segnalatori e pulsantiere	X		
Segnaletica verticale e orizzontale	X		
La zona della fermata è indicata con un segnale tattile sulla pavimentazione?		X	
La posizione degli ingressi alla struttura è indicata con segnali tattili?		X	
Sono presenti mappe tattili dell'edificio e/o della conformazione dello spazio antistante?		X	

ANALISI ACCESSIBILITÀ DA REMOTO


ELEMENTI WEB	SI	NO	RILEVAZIONI e/o ANNOTAZIONE
L'edificio è dotato di un sito web con tecnologia assistiva per la gestione degli accessi?		X	
L'edificio è dotato di un sito web per la fruizione di servizi e/ contenuti da remoto?		X	




LEGENDA CRITICITÀ

descrizione sintetica

- 01** MOBILITÀ URBANA
Fermata trasporto pubblico prossima alla Biblioteca e segnaletica stradale da revisionare
- 02** WAYFINDING FACILITATO
Carenza di segnaletica e/o pannelli per l'orientamento negli spazi comuni e interni
- 03** IMMAGINE COORDINATA
Assenza di immagine coordinata e logotipi che favoriscano la riconoscibilità della Biblioteca
- 04a** SPAZI ESPOSIZIONI TEMPORANEE
Revisione spazi mostre temporanee e laboratorio facilitatori al PT dell'edificio ex Frigorifero
- 04b** AUSILI ALLA FRUIZIONE
Assenza di facilitatori per la fruizione dei contenuti da parte di utenti con deficit sensoriali
- 05** SISTEMI DI ALLARME
Segnalatori uscite di emergenza e antincendio non adeguati a utenza con deficit sensoriali
- 06** SITO WEB
Attualmente in fase di progettazione per aggiunta facilitatori per l'accesso da remoto
- 07** OPERATORI E ASSISTENTI DI SALA
Gli operatori necessitano di formazione specifica per l'assistenza dell'utenza con deficit



perimetro
Cittadella della Cultura



LEGENDA CRITICITÀ

descrizione sintetica

- 01 MOBILITÀ URBANA
Fermata trasporto pubblico prossima alla Biblioteca e segnaletica stradale da revisionare
- 02 WAYFINDING FACILITATO
Carenza di segnaletica e/o pannelli per l'orientamento negli spazi comuni e interni
- 03 IMMAGINE COORDINATA
Assenza di immagine coordinata e logotipi che favoriscano la riconoscibilità della Biblioteca
- 04a SPAZI ESPOSIZIONI TEMPORANEE
Revisione spazi mostre temporanee e laboratorio facilitatori al PT dell'edificio ex Frigorifero
- 04b AUSILI ALLA FRUIZIONE
Assenza di facilitatori per la fruizione dei contenuti da parte di utenti con deficit sensoriali
- 05 SISTEMI DI ALLARME
Segnalatori uscite di emergenza e antincendio non adeguati a utenza con deficit sensoriali
- 06 SITO WEB
Attualmente in fase di progettazione per aggiunta facilitatori per l'accesso da remoto
- 07 OPERATORI E ASSISTENTI DI SALA
Gli operatori necessitano di formazione specifica per l'assistenza dell'utenza con deficit

area pedonale
in comune con
Archivio di Stato

ARCHIVIO DI STATO
di Bari